

Данным проектом, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» установлены охранные зоны:

- вдоль трассы наружного газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;
- для проектируемого ШРП – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от газорегуляторного пункта.

Координаты поворотных точек границ частей земельных участков, приведены в таблице:

№ точки	X	Y
1	195252.88	330638.18
2	195249.00	330628.06
3	195285.59	330605.69
4	195258.51	330564.44
5	195251.24	330548.83
6	195239.26	330532.27
7	195208.11	330485.11
8	195167.22	330420.79
9	195157.70	330406.86
10	195155.00	330400.77
11	195150.43	330393.33
12	195156.76	330392.31
13	195144.59	330372.84
14	195137.55	330377.24
15	195136.62	330375.75
16	195126.68	330354.35
17	195109.00	330321.93
18	195123.29	330314.17
19	195131.66	330306.08
20	195143.55	330318.23
21	195146.43	330315.45
22	195131.74	330300.44
23	195130.27	330301.86
24	195121.98	330293.32
25	195124.39	330290.69
26	195121.90	330287.49
27	195119.19	330290.45
28	195114.50	330285.61
29	195117.70	330282.07
30	195115.20	330278.86
31	195111.30	330283.18
32	195088.01	330265.80
33	195081.09	330259.67
34	195084.89	330255.01
35	195081.53	330252.81
36	195078.09	330257.02
37	195069.95	330249.80
38	195060.97	330243.38
39	195064.03	330240.14
40	195060.77	330237.78

№ точки	X	Y
41	195057.68	330241.04
42	195043.32	330230.78
43	195044.64	330229.45
44	195047.22	330227.06
45	195044.05	330224.54
46	195041.87	330226.57
47	195040.38	330228.06
48	195024.12	330212.76
49	195017.60	330207.43
50	195020.91	330203.94
51	195017.81	330201.40
52	195014.50	330204.89
53	195013.22	330203.85
54	195010.70	330206.95
55	195018.76	330213.54
56	195011.52	330220.75
57	194993.21	330202.17
58	194988.78	330197.85
59	194974.36	330179.04
60	194968.07	330172.97
61	194977.42	330164.58
62	194975.28	330162.51
63	194971.54	330165.64
64	194970.94	330165.02
65	194965.18	330170.18
66	194957.62	330162.89
67	194942.44	330148.46
68	194945.56	330145.40
69	194951.07	330151.02
70	194953.95	330148.24
71	194952.84	330147.11
72	194953.19	330146.74
73	194950.39	330143.87
74	194950.04	330144.25
75	194940.10	330134.17
76	194937.23	330136.89
77	194942.76	330142.54
78	194939.49	330145.75
79	194927.69	330134.98
80	194921.02	330128.33

№ точки	X	Y
81	194927.84	330121.67
82	194925.01	330118.84
83	194918.18	330125.51
84	194911.82	330119.16
85	194902.30	330108.48
86	194908.41	330102.81
87	194905.59	330099.97
88	194899.64	330105.49
89	194895.05	330100.35
90	194893.85	330099.04
91	194899.40	330093.62
92	194897.88	330091.95
93	194896.68	330090.70
94	194891.14	330096.10
95	194888.77	330093.52
96	194877.63	330082.20
97	194873.61	330077.94
98	194872.22	330076.66
99	194878.05	330071.75
100	194875.35	330068.79
101	194869.27	330073.92
102	194859.65	330064.99
103	194843.79	330046.73
104	194839.19	330045.46
105	194822.89	330027.03
106	194828.65	330021.69
107	194860.91	330057.67
108	194863.88	330055.00
109	194862.86	330053.86
110	194865.00	330051.87
111	194862.95	330048.32
112	194860.19	330050.88
113	194852.32	330042.10
114	194855.16	330039.31
115	194852.48	330036.33
116	194849.64	330039.11
117	194829.58	330016.73
118	194831.04	330015.37
119	194828.37	330012.39
120	194826.91	330013.75

№ точки	X	Y
121	194817.73	330003.52
122	194801.71	329990.15
123	194804.24	329987.62
124	194800.42	329985.79
125	194798.65	329987.55
126	194795.41	329983.60
127	194766.29	329946.04
128	194760.48	329936.21
129	194765.25	329933.26
130	194763.19	329929.83
131	194758.45	329932.77
132	194757.70	329931.50
133	194754.27	329933.56
134	194761.00	329944.95
135	194747.88	329952.59
136	194749.87	329956.05
137	194763.05	329948.38
138	194792.28	329986.09
139	194795.90	329990.52
140	194814.94	330006.40
141	194825.98	330018.71
142	194820.23	330024.03
143	194812.46	330015.23
144	194810.03	330015.34
145	194801.25	330005.96
146	194794.32	329997.22
147	194791.17	329999.68
148	194797.65	330007.86
149	194795.15	330011.80
150	194797.98	330014.82
151	194800.44	330010.94
152	194808.37	330019.41
153	194810.72	330019.31
154	194815.73	330024.97
155	194810.76	330029.55
156	194813.41	330032.54
157	194818.38	330027.97
158	194834.62	330046.33
159	194831.86	330049.27
160	194834.52	330052.28

№ точки	X	Y
161	194837.47	330049.14
162	194841.56	330050.26
163	194856.77	330067.77
164	194870.88	330080.87
165	194874.74	330084.97
166	194878.08	330088.36
167	194877.89	330088.53
168	194880.77	330091.33
169	194880.89	330091.22
170	194885.87	330096.28
171	194897.47	330109.07
172	194897.37	330109.15
173	194900.06	330112.12
174	194900.13	330112.06
175	194908.91	330121.91
176	194911.41	330124.40
177	194908.18	330127.12
178	194911.03	330129.96
179	194914.25	330127.23
180	194924.93	330137.88
181	194933.69	330145.87
182	194933.12	330146.38
183	194936.01	330149.15
184	194936.66	330148.58
185	194939.15	330150.85
186	194945.73	330157.10
187	194941.57	330160.98
188	194944.47	330163.74
189	194948.63	330159.86
190	194954.85	330165.77
191	194971.37	330181.72
192	194981.70	330195.19
193	194981.64	330195.24
194	194984.11	330198.40
195	194984.14	330198.38
196	194985.78	330200.51
197	194990.40	330205.01
198	194999.22	330213.96
199	194998.70	330214.48
200	195001.49	330217.35

№ точки	X	Y
201	195002.03	330216.81
202	195011.50	330226.43
203	195021.84	330216.12
204	195040.57	330233.73
205	195067.45	330252.93
206	195085.48	330268.91
207	195111.71	330288.48
208	195127.39	330304.65
209	195120.91	330310.91
210	195103.56	330320.32
211	195123.23	330356.38
212	195132.99	330377.44
213	195134.17	330379.35
214	195127.01	330383.83
215	195135.72	330397.77
216	195147.17	330395.66
217	195151.46	330402.63
218	195154.29	330408.96
219	195163.86	330422.96
220	195204.76	330487.30
221	195235.99	330534.58
222	195247.78	330550.81
223	195255.02	330566.38
224	195279.98	330604.43
225	195244.07	330626.39
226	195249.15	330639.61