

Ответственный за оформление паспорта:
Ведущий специалист – эксперт
отдела государственного надзора
и государственной охраны ОКН



А.В. Котова

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

Федерального значения	Регионального значения	Местного (муниципального) значения
	+	

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник	Ансамбль	Достопримечательное место
+		

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.1995 № 5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области»

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

Владимирская область, г. Вязники, ул. Сенькова, д.7/5.

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

На дату оформления паспорта границы территории объекта культурного наследия не утверждены.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден Приказом начальника Государственной инспекции от 17.10.2016 № 531-01-05.

Стилистическая характеристика: образец жилой гражданской архитектуры начала XIX века.

Градостроительные характеристики:

- местоположение: на пересечении улиц Антошина и Сенькова, главным (юго-восточным) фасадом ориентировано на линию застройки ул. Антошина;
- композиционная значимость (роль) в структуре окружающего ландшафта: угловое здание – элемент регулярной планировки города конца XVIII века;
- габариты, силуэт: в плане постройка приближена к «Г»-образной форме;
- высотные отметки по венчающему карнизу: высота основных объемов – 7,1 м, высота западной пристройки – 3,2 м., высота северной пристройки 2,8 м.;
- секторы и направления видовых раскрытий, визуальные связи памятника: главный фасад (юго-восточный) просматривается с ул. Антошина, юго-западный фасад со стороны ул. Сенькова, северо-западный со стороны ул. Сенькова, северо-восточный частично просматривается с ул. Антошина.

Архитектурные характеристики:

- объемно-пространственная композиция на дату строительства, или как результат поэтапного формирования памятника, с исключением (не включением) малоценных наслоений и искажений (пристроек, надстроек и т.п.): состоит из нескольких объемов: квадратный двухэтажный объем с скругленным южным углом, к нему с северо-востока примыкает одноэтажный прямоугольный объем (вытянутый по оси юго-восток-северо-запад), а с северо-запада пристроен двухэтажный прямоугольный объем (вытянутый по оси юго-запад-северо-восток), в свою очередь к северо-западному объему, с северо-восточной стороны пристроен одноэтажный квадратный объем;
- высотные характеристики: юго-восточный и северо-западный объемы двухэтажные,

Ответственный за оформление паспорта:
Ведущий специалист – эксперт
отдела государственного надзора
и государственной охраны ОКН



А.В. Котова

северная и восточная пристройка одноэтажные;

- силуэт и форма крыши: вальмовая, скатная;
- композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов: юго-восточный фасад: на первом этаже – четыре оконных проема, один дверной проем; на втором этаже – семь окон;

На юго-западном фасаде – по одиннадцать окон в каждом этаже.

На северо-западном фасаде – по девять окон в каждом этаже.

На северо-восточном фасаде - на первом этаже – три оконных проема; на втором этаже – шесть окон.

Восточная пристройка: юго-восточный фасад в два окна.

Плоскости стен расчленены поэтажными пилястрами, между которыми заглублены оконные проемы без наличников, под ними и над ними расположены прямоугольные горизонтальные ниши. На северо-восточном фасаде междуэтажная тяга делит фасад по горизонтали. Плоскости стен на юго-восточном, юго-западном и северо-западном фасадах завершены многопрофилированным карнизом, а на северо-восточном – карнизом с «сухариками»;

- виды обработки фасадной плоскости: окраска по штукатурке;
- тип планировочной организации: на втором этаже площадка лестницы соединена с коридором при помощи двух высоких прямоугольных проемов опирающихся на общий квадратный в плане столб;
- архитектурно-художественное оформление интерьеров на определенный временной период: в отдельных помещениях тянутые карнизы по периметру потолка.

Конструктивные элементы:

- капитальные стены, перегородки: глиняный кирпич, толщина стен до 80 см.;
- перекрытия: плоские, дощато-балочные, оштукатуренные и побеленные, в западной части расположено одно помещение с каменными сводами;
- крыша: стропила и обрешетка деревянные, кровельное покрытие – кровельная сталь с фальцами;
- проёмы дверные и оконные: дверные проемы прямоугольной формы, заполнения – деревянные двери; оконные проемы прямоугольной формы, заполнения – деревянные рамы с переплетами.

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

На дату оформления паспорта границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах территорий данных зон не утверждены.

Всего в паспорте листов

3

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области		Е.И. Гранкин
должность	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

17. 10. 2016 г.

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)